



PRODUCENT SZYB ZESPOLONYCH

# Mycie szyb i ich czyszczenie.

## Standardowe postępowanie podczas mycia szyb

Powierzchnia szkła powinna być regularnie myta w zależności od jej przeznaczenia i stopnia zabrudzenia.

Mycie szkła może odbywać się przy użyciu środków ogólnie dostępnych z uwzględnieniem poniższych uwag :

- zabrudzenia stałe występujące na szkłe, np. pozostałości zaprawy murarskiej można usuwać dopiero po obfitym zwilżeniu wodą w celu odmoczenia ostrych i twardych cząsteczek
- etykiety powinny być usunięte przez odbiorcę z szyb natychmiast po dokonaniu montażu szyby ( nie powinny być wystawiane na długotrwałe działanie promieniowania słonecznego )
- etykiety nie powinny być usuwane ostrymi przyrządami mogącymi spowodować zarysowanie szkła
- pozostałości mas uszczelniających , kleju z etykiet i tłuste plamy można usuwać spirytusem, a następnie spłukać wodą
- zabrudzenia powłok silikonowych można usuwać wyłącznie wodą
- powłoki refleksyjne narażone na zabrudzenia należy czyścić unikając substancji mogących uszkodzić
- powłokę tzn. żrących i alkalicznych (fluor, chlor)

**BOJAR Sp. z o.o.**  
19-300 Elk, Buczki 27  
tel./fax 087 610 91 17

NIP 848-13-92-695

Sąd Rejonowy w Olsztynie,  
XVII Wydział Gospodarczy KRS 0000149265  
Kapitał zakładowy: 730 000 zł





**PRODUCENT SZYB ZESPOLONYCH**

## **Wymagania dodatkowe dotyczące szyb ze szkłem samoczyszczącym (np. Bioclean)**

Szyba ze szkłem samoczyszczącym ma specjalną powłokę umieszczoną po zewnętrznej stronie i z tego względu należy z nią postępować przestrzegając poniższych zasad:

- stosować uszczelnianie na sucho ( uszczelki gumowe ) lub zalecane przez producenta szkła uszczelnienia ( silikonu specjalne do szkła samoczyszczącego )
- należy stosować materiały uszczelniające nie zawierające oleju
- nie stosować kitu na bazie oleju lnianego
- szyby zespolone należy montować powierzchnią samoczyszczącą na zewnątrz
- etykieta powłoki samoczyszczącej musi znajdować się po zewnętrznej stronie okna

## **Wymagania dodatkowe dotyczące szyb z szkłem satynowym (matowym) i z szkłem piaskowanym**

1. Matowa powierzchnia szkła jest trawiona chemicznie lub mechanicznie przez producenta szkła. Jest to powierzchnia bardzo wrażliwa na zarysowania, oraz na działanie agresywnych środków czyszczących. Nie wolno myć tafli matowej tylko w miejscu zabrudzenia, gdyż tarcie punktowe spowoduje „wytarcie” w tym miejscu chropowatości maty, co może spowodować nieodwracalną plamę.

2. W wypadku silnych zabrudzeń miejscowych na powierzchni szklanej, należy użyć do mycia octu, płynu do mycia szyb lub rozpuszczalnika typu nitro. Po usunięciu miejscowych zabrudzeń należy umyć tym samym środkiem całą tafle, a następnie zmyć czystą wodą jak w punkcie 2. Mycie tafli tylko miejscowo może spowodować w tych miejscach inny odcień maty trudny do usunięcia.

3. Kategorycznie nie wolno:

- myć tafli ostrymi ściereczkami
- myć tafli agresywnymi środkami chemicznymi
- zostawiać mokrej tafli do wyschnięcia – grozi to powstaniem zacieków nie do usunięcia

W wypadku wątpliwości dotyczących utrzymania czystości tafli należy skontaktować się z producentem.

**BOJAR Sp. z o.o.**  
19-300 Elk, Buczki 27  
tel./fax 087 610 91 17

NIP 848-13-92-695

Sąd Rejonowy w Olsztynie,  
XVII Wydział Gospodarczy KRS 0000149265  
Kapitał zakładowy: 730 000 zł





**PRODUCENT SZYB ZESPOLONYCH**

## **Zabezpieczanie szyb przy pracach budowlanych**

Podczas prac budowlanych przeprowadzanych w pobliżu szyb należy uważać, aby nie zabrudzić ich substancjami alkalicznymi (cement, wapno, gips).

Zabrudzone powierzchnie należy niezwłocznie spłukać wodą w celu usunięcia zabrudzeń .

Gdy w pobliżu szyb przeprowadza się prace przy użyciu spawarki lub szlifierki kątowej szyby należy osłonić, gdyż padające na nie iskry pozostawiają ślady nie dające się usunąć ( wżery i wtopienia ).

Szkló hartowane dostarczane przez firmę BOJAR Sp. z o.o. nie jest objęte gwarancją na stłuczenie i zarysowanie.

**BOJAR Sp. z o.o.**  
**19-300 Elk, Buczki 27**  
**tel./fax 087 610 91 17**

NIP 848-13-92-695

Sąd Rejonowy w Olsztynie,  
XVII Wydział Gospodarczy KRS 0000149265  
Kapitał zakładowy: 730 000 zł

